



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
DELEGATURA W CIECHANOWIE ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów
tel. (+23) 672 49 52, fax (+23) 673 29 01
www.mwzk.pl

OKO 7021.47.2022

URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTO	
SEKRETARIAT	
10. 08. 2022	
Wpłynęło	09 sierpnia 2022 r.
Wysłano	Za
data	Nr rejestru 5.9.15 podpis

Ciechanów,

DC.5183.210.2022.AK

P. mi. h. S. i. m. m. m.
P. mi. P. o. r. m. i.

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
ul. Apteczna 8
09-120 Nowe Miasto

Odpowiadając na pismo z dnia 29 czerwca 2022 r. (wplyw 30.06.2022 r.) dotyczące wydania zaleceń do planowanego remontu kapliczki przydrożnej we wsi Szczawin. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 840) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie przedstawia następujące zalecenia:

1. Ustalić przyczynę wychylenia się kapliczki od pionu i ją usunąć, jednocześnie stabilizując posadowienie kapliczki;
2. Usunąć karpę drzewa znajdującą się przy kapliczce, prawdopodobną przyczynę zachwianej statyki obiektu;
3. Zaleca się usunięcie łuszczących się powłok malarskich, naprawę ubytku w podstawie oraz utłamanego fragmentu krzyża wieńczącego kapliczkę; zagruntować wszystkie elementy w celu poprawienia przyczepności, następnie po zagruntowaniu pomalować kapliczkę na kolor biały farbami renowacyjnymi, zewnętrznymi (paroprzepuszczalnymi);
4. Wykonać na nowo ogrodzenie i cokół wokół kapliczki odtwarzając jego formę, wysokość i proporcję – cokół betonowy, a na nim prosty płot sztachetowy wykonany z drewna. Płot należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych;
5. Zagospodarować teren wokół kapliczki: wykonać opaskę wokół kapliczki z drobnego tłuczniwa kamiennego, wykonać utwardzoną ścieżkę od furtki ogrodzenia do kapliczki; wokół kapliczki zaleca się nasadzenia niskiej zieleni, która nie będzie zacieniać kapliczki, powodując zatrzymanie wilgoci w obiekcie;
6. Po usunięciu wtórnych elementów dodanych np. drutów, blachy w niszy itp., po remoncie nie należy ich powtórnie dodawać;
7. Zaleca się nie stawianie świeczek, wazonów itp. na podstawie i cokole kapliczki ponieważ w przypadku rozlania się gorącej stearyny lub wody może dojść do zaplamienia powierzchni podstawy i cokołu.

Z. ug. Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Wanda Gołębiewska
Kierownik Delegatury w Ciechanowie

Otrzymuje:

1. adresat,
2. aa.